


「しらせ」の現状

平成15年度 第1回入渠時の状況(ドライアップ時)







右舷軸室構造（腐食）



右舷軸室構造フレーム（腐食）



右舷軸室構造フレーム（腐食）

