

【取扱い厳重注意】

785
8
822

平成24年6月27日

聴取結果書

東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会事務局

局員 松本 朗

平成24年5月15日及び同年6月4日、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証のため、関係者から聴取した結果は、下記のとおりである。

記

第1 被聴取者、聴取日時、聴取場所、聴取者等

1 被聴取者

東京電力株式会社

東京電力株式会社 原子力品質・安全部原子力安全グループ

日立GEニュークリア・エナジー株式会社 原子力計画部

担当部長 (平成24年5月15日のみ)

同部原子炉計画グループ

主任技師

(立会人)

株式会社日立製作所 福島原子力発電所プロジェクト推進本部

副本部長

2 聴取日時

平成24年5月15日午前9時30分から同日午前10時55分まで

同年6月4日午前10時13分から同日午前10時37分まで

3 聴取場所

東京都千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館9階

東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会事務局 919室

4 聴取者

参事官補佐 加藤 経将

参事官補佐 松本 朗

5 ICレコーダーによる録音の有無等

あり

なし

【取扱い厳重注意】

第2 聴取内容

3号機及び4号機から排気筒に至るまでの各非常用ガス処理系配管の構造
3号機から4号機への水素流入量の計算

第3 特記事項

聴取を含む調査結果は、本職作成に係る平成24年6月21日付け調査報告書
記載のとおり。

以 上