

航行船舶からの漂流物情報(10月分)

発見日時	発見場所		漂流物の形状等				漂流物の状況		
			漂流物の種類	特徴			※浮沈状況(正立、半没、○/○水没、全没、転覆等)、水面上に突出した高さ、その他状況等、なるべく詳細に記入)		
	緯度	経度		※漂流物の大きさだけでなく、漂流物の識別に役立つ情報をなるべく詳細に記入 大きさ(長さ)	色	船名・番号・その他の情報	浮沈状況	水面上の高さ	その他状況
2011年10月21日10時46分	北緯38度0分0秒	東経144度8分18秒	木材(梯子片)	2m	-		半没		
2011年10月21日5時10分	北緯37度50分40秒	東経144度49分42秒	流木(原木)	6m	-		半没		約2mの根あり
2011年10月22日14時22分	北緯37度0分0秒	東経143度49分28秒	木材	1m			半没		
2011年10月22日14時38分	北緯37度0分0秒	東経143度52分36秒	漁具(ロープ、かご)	2m <sup>2</sup>	黒玉、白ロープ		半没	30cm	写真あり(写真①)
2011年10月23日7時7分	北緯37度7分0秒	東経144度0分38秒	流木(原木)	6m			半没		写真あり(写真②)
2011年10月23日8時8分	北緯37度8分30秒	東経143度47分24秒	流木(建具)	3m		直径50cm	半没		写真あり(写真③)
2011年10月23日8時30分	北緯37度9分0秒	東経143度43分0秒	カゴ	1m			半没		
2011年10月23日14時59分	北緯37度19分0秒	東経142度18分30秒	木材(建具)	3m			半没		写真あり(写真④)
2011年10月27日11時28分	北緯39度35分18秒	東経145度43分48秒	流木	15m			半没		
2011年10月30日8時15分	北緯35度28分12秒	東経146度59分54秒	ドラム缶	φ800mm×1200mm	赤色		3/4水没	200mm	写真あり(写真⑤)
2011年10月31日15時17分	北緯38度0分0秒	東経145度51分42秒	流木	6m			半没		写真あり(写真⑥)

## 漂流物写真記録表(10月分)

写真① 漁具(ロープ・カゴ)



撮影年月日 2011/10/22 14:38  
撮影位置 37-00-00N, 143-52-36E  
備考

写真② 流木(原木)



撮影年月日 2011/10/23 7:07  
撮影位置 37-07-00N, 144-00-38E  
備考

写真③ 流木(建具)



撮影年月日 2011/10/23 8:08  
撮影位置 37-08-30N, 143-47-24E  
備考

写真④ 木材(建具)



撮影年月日 2011/10/23 14:59  
撮影位置 37-19-00N, 142-18-30E  
備考

写真⑤ ドラム缶



撮影年月日 2011/10/30 8:15  
撮影位置 35-28-12N, 146-59-54E  
備 考

写真⑥ 流木



撮影年月日 2011/10/31 15:17  
撮影位置 38-00-00N, 145-51-42E  
備 考